



SO ST

Семинар по техническим проблемам

V6 2,5L TDI

12/2004



№ п/п	Мероприятие	Тема	Тип / Модель
1	12.04	Уменьшение мощности двигателя V6 2.5 L TDI	A6,A4 / 01- 04

Сетчатый фильтр, предотвращающий попадание снега во всасывающий патрубок воздушного фильтра **A6 / A4 V6 2,5L TDI**

Жалобы клиента на уменьшение мощности двигателя и невозможность достижения максимальной скорости.

Причина:

- сильное загрязнение сетчатого фильтра, предотвращающего попадание снега

В условиях производства:

Двигатель V6 2,5 л TDI на автомобилях



- A6/ Allroad с 2001 мг
- A4 с 2001 мг

В условиях сервиса:

- При поступлении жалоб в первую очередь следует проверить степень засорённости всасывающего патрубка на всём его протяжении, чтобы без необходимости не проводить ремонт расходомера воздуха, турбокомпрессора и т.д.
- Проводить чистку каждые 30 000 км!

A 6: № детали: 8D0 133 843 A

A4: № детали: 8E0 129 054





Конец темы

V6 2,5L TDI