

VAG-COM
Windows эмулятор VAG/VAS
Версия: Релиз 311.2-N
www.Ross-Tech.com

Сервис:
Код Сервиза: 000 00000

Журнал Диагностики
Суббота, 21 Марта 2009, 13:57:58

Номер VIN: WAUVT64B43N007260 Номерной знак:
Пробег: Номер ремонта:

Шасси: 4F - Audi A6 C6

Скан: 01,02,03,05,06,07,08,09,0E,0F,11,13,15,16,17,18,19,1E,28,34,36,37,3D,42,46,47,4F,52,53,55

Адрес 01 -----

Контроллер: 8E0 909 559 E
Компонент: 3.0L V6/5V G 0001
Кодирование: 0016752
Код Сервиса: WSC 02325

Кодов не найдено.

Готовность: 0110 0101

Адрес 02 -----

Контроллер: 4B0 927 156 FF
Компонент: AG5 01V 3.015V USA 0910
Кодирование: 0001002
Код Сервиса: WSC 02325

Кодов не найдено.

Адрес 03 -----

Контроллер: 4B0 614 517 R
Компонент: ABS/ESP allrad 2330
Кодирование: 06497
Код Сервиса: WSC 00000

1 Неисправности:

01119 - Сигнал определения передачи
35-10 - - - Спорадическая

Адрес 08 -----

Контроллер: 4B0 820 043 AD
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00110
Код Сервиса: WSC 02325

1 Неисправности:

01592 - Датчик загрязнения воздуха-G238
57-00 - сбой в электрической цепи

Пропуск адреса 15-Азрбэки

Номер VIN: WAUVT64B43N007260 Номерной знак:

Адрес 16 -----

Контроллер: 4B0 907 487 F
Компонент: Lenkradelektronik D01
Кодирование: 01002
Код Сервиса: WSC 02325

1 Неисправности:

01426 - Панель управления на рулевом колесе-E221
49-00 - нет связи

Адрес 17 -----

Контроллер: 4B0 920 981 N
Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. VDO D11
Кодирование: 02262
Код Сервиса: WSC 00000
WAUVT64B43N007260 AUZ7Z0B2158644

Кодов не найдено.

Адрес 36 -----

Контроллер: 4B0 959 760 B
Компонент: Sitzmemory R1 F 0102
Кодирование: 00001
Код Сервиса: WSC 00000

Кодов не найдено.

Адрес 55 -----

Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D07
Кодирование: 00050
Код Сервиса: WSC 02325

Кодов не найдено.

Адрес 56 -----

Контроллер: 4B0 035 195 L
Компонент: symphony II NP2 0051
Кодирование: 00205
Код Сервиса: WSC 08101

Кодов не найдено.

Конец -----